

Cisaillement Simple


1) Définitions :

Un corps est sollicité au cisaillement lorsqu'il est soumis à deux forces opposées qui tendent à le séparer en deux tronçons glissant l'un par rapport à l'autre suivant le plan d'une section.

$$\Rightarrow \boxed{N=0, \quad \mathbf{V} \neq \mathbf{0}, \quad M_f=0, \quad T=0}$$

Exemple :


Découpage d'une tôle :




2) Contrainte tangentielle de cisaillement :

a) Essai de cisaillement :

Soit un prisme, encasté à une extrémité, auquel on applique un effort V perpendiculaire à l'axe longitudinal xx' :



L'effort V agit dans le plan de la section droite d'encastrement $aa'bb'$ et il est supposé uniformément réparti le long de l'arête aa' . En réalité, la section $aa'bb'$ est très voisine de V mais à gauche de son plan d'application, du fait qu'il est impossible que V s'exerce rigoureusement dans le plan d'encastrement (fig.2). (Δx très petit.)



Remarque : on admet que la répartition des forces intérieures est uniforme, ce qui entraîne la répartition uniforme des contraintes.

b) Contrainte tangentielle :

Mise en équilibre du tronçon (A) : La section droite S ($aa'bb'$) sépare le prisme en deux tronçons A et B. Pour la mise en équilibre, négligeons Δx (cas idéal du cisaillement). Le tronçon A est soumis :

- à son poids, négligé devant V ,
- à V , l'effort tranchant,
- à l'action du tronçon B (forces intérieures) qui se traduit par :

$$V' = \Sigma (\tau \cdot dS) = \tau \cdot S$$

Par projection sur Gy , on obtient : $V - \tau \cdot S = 0$

La valeur moyenne de la contrainte tangentielle de cisaillement est :


$$\tau = \frac{V}{S}$$

3) Etat de déformations :

L'essai de cisaillement peut être effectué comme l'indique le montage de la figure (3), l'effort V s'exerçant lentement.

Rappelons que les sections ab et a_1b_1 sont très voisines et distantes de Δx .

Après déformation, la section a_1b_1 vient en a_2b_2 et la dénivellation a_1a_2 mesure alors le glissement transversal (fig.4).



Si on admet que aa_2 reste rectiligne, on définit la déformation par le rapport :

$$\boxed{\text{tang } \gamma = \frac{a_1a_2}{\Delta x}} \quad \text{avec } \gamma, \text{ angle de glissement ;}$$

par ailleurs, puisque nous restons dans le domaine élastique, nous avons :

$$\frac{V}{a_1a_2} = C_{te} \quad (\text{ par analogie avec l'essai de traction }) \text{ et } \text{tang } \gamma \approx \gamma$$

$$\text{soit, } \frac{V}{\frac{S}{\Delta x}} = G, \text{ d'où } \boxed{\gamma = \frac{V}{G.S}}$$

$$\text{avec } \left\{ \begin{array}{l} V \text{ en [N]} \\ G \text{ en [N/mm}^2 \text{]} \\ S \text{ en [mm}^2 \text{]} \\ \gamma \text{ en [rd]} \end{array} \right.$$

on peut encore écrire $\tau = G.\gamma$ (relation analogue à $\sigma = E .\epsilon$)

G est appelé **module d'élasticité transversale** ou **module de coulomb**

Exemples :

Pour les métaux courants, on a constaté que $G = 0.4 E$, par exemple :

Aciers : $E = 200\ 000\ \text{N/mm}^2$	et $G = 80\ 000\ \text{N/mm}^2$;
Fontes : $E = 100\ 000\ \text{N/mm}^2$	et $G = 40\ 000\ \text{N/mm}^2$.

4) Condition de résistance :

Pour qu'une pièce résiste en toute sécurité au cisaillement, il faut que la contrainte tangentielle soit au plus égale à la résistance pratique au cisaillement τ_p .

$$\frac{V}{S} \leq \tau_p$$

d'après les résultats de l'essai de cisaillement, peut s'exprimer en fonction de (résistance pratique à la traction) ; par exemple :

$\tau_p = \frac{1}{2} \sigma_p$	pour les aciers doux, et mi-doux,
$\tau_p = \sigma_p$	pour les aciers très durs et pour la fonte.


N.B

Si une pièce doit céder au cisaillement (poinçonnage), il faut que la contrainte tangentielle atteigne une valeur au moins égale à la résistance à la rupture par cisaillement τ_r :

$$\frac{V}{S} \geq \tau_r \quad \text{ou} \quad V \geq S \cdot \tau_r$$

5) Applications :*5-1) Assemblage par rivet :*

Il s'agit d'assembler les deux cornières (2) et (3) sur le gousset (1), voir figure ci-après :



V est l'effort qui s'exerce sur l'ensemble des cornières ; les rivets en acier doux ont pour diamètre d et pour résistance pratique τ_p . Déterminer le nombre de rivets. (n = ?)

Solution :

Chaque rivet a tendance à se cisailer suivant deux sections.

Condition de résistance au cisaillement : $\frac{V}{S} \leq \tau_p$

avec

$$S = 2.n.S_0$$

et

$$S_0 = \frac{\pi.d^2}{4}$$

Soit

$$n \geq \frac{V}{2.S_0.\tau_p}$$

A.N :

Pour V = 100 kN, d=16mm et $\tau_p = 70 \text{ N/mm}^2$

On a


$$n \geq \frac{1.10^5}{2 \left(\frac{\pi.16^2}{4} \right) 70}$$

$$n \geq 3.5$$

on prendra donc 4 rivets. $\Rightarrow \boxed{n = 4}$

5-2) Cisaille à main :

Soit une cisaille représentée schématiquement par la figure ci-dessous .



L'effort normal $F=90\text{ N}$ est appliqué en C au levier coudé ABC articulé autour de l'axe A.

Déterminer la capacité de la cisaille (possibilité de couper un rond ou fil en acier mi-doux de diamètre d).


On donne la résistance à la rupture par cisaillement du rond : $\tau_r = 340\text{ Mpa}$

Solution :

a-statique :

soit V l'effort appliqué du levier sur le rond (qui est égal à l'effort appliqué du bâti sur le rond).

Etudions l'équilibre du levier ABC :



$$120.V - (1300 + 200 \cos 30^\circ) .F = 0$$

$$\text{d'où } V = 1105\text{ N}$$

b- diamètre du rond :

le rond doit céder sous l'action de V :

$$\text{c-a-d : } \frac{V}{S} \geq \tau_r \text{ avec } S = \frac{\pi . d^2}{4}$$

$$\text{d'où : } \frac{\pi . d^2}{4} \leq \frac{V}{\tau_r}$$

$$\text{on trouve : } d \leq 2\text{mm}$$